



Circolare Motorcycle Related Products  
MRP Bulletin – MRP Rundschreiben – Circulaire MRP – Circular MRP

**246**

n°.

**Data: 01/07/2011**

**Oggetto: SOSTITUZIONE “PISTONCINO COMANDO FRIZIONE” PN.  
19540031A**

**Modelli: VARI**

Al fine di assicurarvi una corretta informazione inerente alla sostituzione del pistoncino comando frizione, codice **19540031A** vi mettiamo a disposizione un file riepilogativo nel quale potrete trovare i codici sostitutivi suddivisi per le varie famiglie/modello di moto.

Il file sarà in formato excel e riporterà per ogni foglio il **nuovo codice** da ordinare ed i modelli che lo interessano.

Questa modifica verrà apportata al più presto sul catalogo elettronico, nel frattempo vi suggeriamo di usufruire di questo file al fine di evitare di ordinare codici errati.

Certi della Vs. attenzione e collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Ducati Motor Holding spa  
Motorcycle Related Products